ROSETTI MARINO		RAPPORTO RICEZIONE PRODOTTI FORNITI DAL CLIENTE RECEIVING REPORT OF CLIENT SUPPLIED GOODS	Doc. N° 123A90-MOM-RM-BAL-CW-001-	Pag 1 di 12
			Data/date:	***18/09/2024***

	Progetto / Project	***BLPH – BASE LOAD POWER HUB***	Commessa / Job ***123A90 CROSSWIND***
	Cliente / Client	***CROSSWIND***	P.O. 601456B-7002362
Report Prepared by	Ithan Vecchi		
Representatives for Crosswind	Paul Kyle		signature
Representatives for Ballard	Mads Hjorth Andersen		signature
Representatives for Rosetti	Claudia Giunchi		signature

	Item	Descrizione / Description	Rif. Doc. di Trasporto Shipping Docs. Ref.	Identificazione Identification	Verifica / Check	Risultato Result		Doc. All. Att. docs.		Esito Finale Final Result		Rif. note Remarks ref.
					Criteri di controllo Check type	Conf. Conf.	Non conf. Not conf.	Si Yes	No No	Acc. Acc.	Non acc. Not Acc.	
	1	Shipment 1: 1pc 40ft container part no 601456B-7002362	B012405112		☒ quantità / quantity ☒ marcatura / marking ☒ integrità / integrity ☐	☒ ☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	
	2	Shipment 2: 1pc Cooling skid part no 601456B-7002973	B012405115		☒ quantità / quantity ☒ marcatura / marking ☒ integrità / integrity ☐	☒ ☒ ☐ ☐	☐ ☐ ☒ ☐	☐	☐	☐	☐	
	3	Shipment 3: 1 pc 10ft container 601456B-7003716	B012405113		☒ quantità / quantity ☒ marcatura / marking ☒ integrità / integrity ☐	☒ ☒ ☐ ☐	☐ ☐ ☒ ☐	☐	☐	☐	☐	
	4	Bolts and screws for fitting (box)	B012405112		☒ quantità / quantity ☒ marcatura / marking ☒ integrità / integrity ☐	☒ ☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	
	5	Brattberg rubber transit pieces 10ft (bag)	B012405112		☒ quantità / quantity ☒ marcatura / marking ☒ integrità / integrity ☐	☒ ☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	
	6	Brattberg rubber transit pieces 40ft (bag)	B012405112		☒ quantità / quantity ☒ marcatura / marking ☒ integrità / integrity ☐	☒ ☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	
	7	Cable ladder 40ft to 10ft	B012405113		☐ quantità / quantity ☐ marcatura / marking ☐ integrità / integrity ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	NOT CHECKED Inside 10ft container

	8	Cable ladder 40ft to Coolingskid (AUX)	B012405113		☐ quantità / quantity ☐ marcatura / marking ☐ integrità / integrity ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	NOT CHECKED Inside 10ft container
	9	Cable ladder Cooling skid to H2 heater	B012405112		☒ quantità / quantity ☒ marcatura / marking ☒ integrità / integrity ☐	☒ ☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	
	10	Distance blocks for cooling skid	B012405112		☒ quantità / quantity ☒ marcatura / marking ☒ integrità / integrity ☐	☒ ☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	
	11	Drain flange	B012405112		☒ quantità / quantity ☒ marcatura / marking ☒ integrità / integrity ☐	☒ ☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	
	12	Enclosure ventilation vent pipe with straub coublings	B012405112		☒ quantità / quantity ☒ marcatura / marking ☒ integrità / integrity ☐	☒ ☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	
	13	Exhaust pipe fittings and consoles	B012405112		☒ quantità / quantity ☒ marcatura / marking ☒ integrità / integrity ☐	☒ ☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	
	14	Exhaust pipe mounting rack	B012405112		☒ quantità / quantity ☒ marcatura / marking ☒ integrità / integrity ☐	☒ ☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	
	15	Exhaust vent pipe with straub couplings	B012405112		☒ quantità / quantity ☒ marcatura / marking ☒ integrità / integrity ☐	☒ ☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	
	16	HT hoses	B012405112		☒ quantità / quantity ☒ marcatura / marking ☒ integrità / integrity ☐	☒ ☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	
	17	LT breather hose and pipes 40ft to coolingskid	B012405112		☒ quantità / quantity ☒ marcatura / marking ☒ integrità / integrity ☐	☒ ☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	
	18	LT hoses	B012405113		☐ quantità / quantity ☐ marcatura / marking ☐ integrità / integrity ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	NOT CHECKED Inside 10ft container

	19	LT pipe hose connections 40ft - 10ft	B012405112		☒ quantità / quantity ☒ marcatura / marking ☒ integrità / integrity ☐	☒ ☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	
	20	LT pipe pieces 40ft to coolingskid (with straub coublings)	B012405112		☒ quantità / quantity ☒ marcatura / marking ☒ integrità / integrity ☐	☒ ☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	
	21	Twist locks	B012405112		☒ quantità / quantity ☒ marcatura / marking ☒ integrità / integrity ☐	☒ ☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	
	22	Ventilation pipe fittings and consoles	B012405112		☒ quantità / quantity ☒ marcatura / marking ☒ integrità / integrity ☐	☒ ☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐	
Note / Remarks												
		10ft container 601456B-7003716 only external visual check.										

	Da compilarsi in caso di non accettazione del prodotto / To be filled in case of non acceptance of the product			
Descrizione non conformità Non conformance description	N° del verbale di non coformità Non conformance report nr.	Data di chisura Closing date	Accettazione finale Final acceptance	
			Data / date	Firma / Signature
Structural diagonal drop and broken cable gland Inside the Cooling skid (ITEM 2) 				

Scratches 10ft container (ITEM 3)	   		

 9111 3 ALLA   		










Door canopy damaged 10ft Container (ITEM 3)  Scratches 40ft container (ITEM 1)    		

40ft container part no 601456B-7002362













40ft container part no 601456B-7002362 (INSIDE)













Cooling skid part no 601456B-7002973











10ft container 601456B-7003716







Emesso da / Issued By Rosetti Marino - Ithan Vecchi Verifcato da / Verified By Rosetti Marino – Claudia Giunchi	Rappresentante del Cliente / Client's Representative **Ballard - Mads Hjorth Andersen** **Crosswind – Paul Kyle**